



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54001, тел.: (0512) 37-88-38, факс: (0512) 37-88-15
E-mail: office@mdu.edu.ua Web: www.mdu.edu.ua Код ЄДРПОУ 02125444, р/р 35221212017271 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172

22.11.2018 № 01-10/01/1535 На № 6.7-1120 від 07.11.2018

Міністерство освіти і
науки України
Департамент атестації
кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування

Про надання інформації щодо
забезпечення доступності до
навчальних приміщень


Ректорат університету надсилає звіт про стан підготовки до виконання
Ліцензійних умов щодо доступності до навчальних приміщень осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Додатки: на ____ арк.

З повагою
ректор

В. Д. Будає

Данік Н.В.
(0512)76-76-67



Додаток до листа
МНУ імені В. О. Сухомлинського
22.11.2018 № 01-10/01/1535

Звіт
Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського
про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов щодо
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення

На балансі МНУ імені В. О. Сухомлинського 10 навчальних корпусів та 3 гуртожитки.

1. Обладнано пандусом з поручнями на вході до будівлі та документально підтверджено фахівцем із питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат (додаток 1 до звіту):

- 1) гуртожиток № 1, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 22-А
- 2) навчальний корпус № 1, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24;
- 3) навчальний корпус № 2, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24;
- 4) навчальний корпус № 4, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24;
- 5) навчальний корпус № 8, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24;
- 6) навчальний корпус № 6, м. Миколаїв, вул. Колодязна, 21;
- 7) навчальний корпус № 5, м. Миколаїв, вул. Адміралтейська, 1.

1.1. Обладнано пандусом із поручнями на вході до будівлі без документального підтвердження фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд:


- 1) навчальний корпус № 9, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24;
- 2) навчальний корпус № 10, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24.

2. Неможливо обладнати пандусом на вході до будівлі з технічних причин, що документально підтверджено фахівцем із питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат (додаток 2 до звіту):

- 1) гуртожиток №2, м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 19
- 2) навчальний корпус №11, м. Миколаїв, вул. Бузника, 5

2.1. Неможливо обладнати пандусом на вході до будівлі з технічних причин (документальне підтвердження фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд замовлено):

- 1) навчальний корпус № 12, м. Миколаїв, вул. Бузника, 5;
- 2) гуртожиток № 3, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 131-А.



3. У всіх навчальних корпусах забезпечено вільний доступ до приміщень 1-го поверху для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, тому навчальні заняття здійснюються для цієї категорії студентів тільки на перших поверхах навчальних приміщень.

4. На території студмістечка та прилеглий території за адресою: вул. Нікольська, 24, влаштовані з'їзди з тротуарів для безперешкодного пересування маломобільних груп.

5. МНУ імені В. О. Сухомлинського планує протягом трьох років переобладнати приміщення закладу з метою виконання ліцензійних умов у частині забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Головний інженер

З. В. Кокарева

Керівник відділу ліцензування та акредитації

Н. В. Данік

ФЛ-П Белая Р.Н.

тел./факс (0512) 37-91-68, моб.тел. (050) 939-13-43,
e - mail: belay-a-@ukr.net

Квалификационные сертификаты:

Проектные работы - Серия АР № 000566 от 30.05.12г.

Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений - Серия АЕ № 000447 от 23.07.12г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**Обследование и оценка технического состояния
несущих строительных конструкций учебного корпуса №8 ННУ
им. В. А. Сухомлинского по адресу: ул. Никольская, 24, г. Нико-
лаев**

18.03.16/74 - ОБ

Том 1

Физическое лицо - предприниматель

Р.Н. Белая



2016

2.1. Сведения о технической документации, ее полноте и качестве.

Краткое описание конструктивных решений.

Проектная документация на обследуемое здание не сохранилась, по данным технического паспорта Бюро технической инвентаризации здание построено в 1917 г.

Степень огнестойкости здания - III.

Нормативный срок эксплуатации – 100 лет.

Объект обследования одноэтажное здание Г-образной формы в плане с размерами в осях 21,8х12,1м, с пристроенными тамбурами. Под частью здания расположенной у оси «1» находится подвальное помещение размерами в плане 6,45х4,0 м, имеет 3-и входа со свободным доступом для маломобильных групп населения. В помещении подвала расположены выходы в катакомбы.

В конструктивном плане здание запроектировано с несущими стенами. Несущая способность и устойчивость здания обеспечены совместной работой оснований, фундаментов, стен и несущих элементов перекрытий.

Фундаменты - ленточные бутовые.

Основанием фундаментов части здания учебного корпуса без подвала является насыпной грунт, основанием подвальной части здания - супесь лессовая желтовато-палевая, палево-серая, макропористая, твердой консистенции, со следующими расчетными характеристиками: $E_{с/в}=12/6$ МПа; $C_{11}=9$ кПа; $\varphi_{11}=22^0$; $\rho_{11}=1,78$ г/см³.

Стены - камень известняк-ракушечник на сложном растворе.

Перегородки - кирпичные.

Перекрытие - деревянная подшивка по деревянным балкам.

Крыша - шатровая, стропильная система – деревянная.

					18.03.16/74 – ОБ	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		

ФЛ-П Белая Р.Н.

тел./факс (0512) 37-91-68, моб.тел. (050) 939-13-43,
e - mail: belay-a-@ukr.net

Квалификационные сертификаты:

Проектные работы - Серия АР № 000566 от 30.05.12г.

Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений - Серия АЕ № 000447 от 23.07.12г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**Обследование и оценка технического состояния
несущих строительных конструкций общежития №1**

ННУ им. В. А. Сухомлинского

по адресу: ул. Никольская, 22А, г. Николаев

07.12.16/116 - ОБ

Том 1

Физическое лицо - предприниматель



2016



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000447

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Біла Раїса Миколаївна**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** секції Комісії

від **10.07.2012** № **4**, затвердженням президією

Комісії **23.07.2012 № 4- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **23.07** 20 **12** року
за № **426**.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і**

споруд.

Дата видачі **23.07** 20 **12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



2.1. Сведения о технической документации, ее полноте и качестве. Краткое описание конструктивных решений.

Проектная документация, на обследуемое здание выполнена Николаевским филиалом Украинского Государственного института проектирования городов «ГИПРОГРАД» в 1964 году, на основании типового проекта ТП 1-300-11. Проектом не предусмотрены противопросадочные и водозащитные мероприятия для строительства в условиях второго типа просадочности грунтов.

В 80-х годах выполнен капитальный ремонт здания на основании проекта разработанного Николаевским областным отделом института «УКРЖИЛРЕМПРОЕКТ».

Проектная документация на строительство и ремонт здания сохранилась частично.

Общежитие расположено на Западной окраине университетского городка, перпендикулярно улице Никольской. Участок, на котором расположено обследуемое здание ровный, благоустроенный, современные геологические процессы на территории, прилегающей к зданию, не проявляются.

Степень огнестойкости здания - II.

Нормативный срок эксплуатации – 100 лет.

Объект обследования - пятиэтажное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 72,0x12,8 м, имеет 3-и входа, один из которых обустроен пандусом для доступности маломобильных групп населения. Под зданием выполнен технический этаж, вдоль наружных стен здания предусмотрены полупроходные туннели для прокладки инженерных коммуникаций. Объемно-планировочное ре-

					07.12.16/116 – ОБ	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		

ФЛ-П Белая Р.Н.

тел./факс (0512) 37-91-68, моб.тел. (050) 939-13-43,
е - mail: belay-a-@ukr.net

Квалификационные сертификаты:

Проектные работы - Серия АР № 000566 от 30.05.12г.

Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений - Серия АЕ № 000447 от 23.07.12г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**Обследование и оценка технического состояния
несущих строительных конструкций учебного корпуса №2 ННУ
им. В. А. Сухомлинского по адресу: ул. Никольская, 24, г. Нико-
лаев**

18.03.16/72 - ОБ

Том 1

Физическое лицо - предприниматель



Р.Н. Белая



2016



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000447

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Біла Раїса Миколаївна**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії

від **10.07.2012** № **4** _____, затвердженим президією

Комісії **23.07.2012 № 4- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **23.07** 20 **12** року
за № **426** _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і**

споруд.

Дата видачі **23.07** 20 **12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 0,8 м. Сейсмичность территории относится к 5-ти бальной.

2. Сведения о технической документации, ее полноте и качестве.

Краткое описание конструктивных решений.

Проектная документация на обследуемое здание выполнена проектной организацией «Облпроект», г. Николаев в 1961 г. и предоставлена Заказчиком не в полном объеме. Проектом не предусмотрены противопросадочные и водозащитные мероприятия для строительства в условиях второго типа просадочности грунтов.

Учебный корпус расположен на пересечении улиц Лагерное Поле и Никольская. Участок, на котором расположено обследуемое здание ровный, благоустроенный с ярко выраженным уклоном к реке. Современные геологические процессы на территории не проявляются.

Степень огнестойкости здания - III.

Объект обследования Т-образной формы в плане, состоит из двух прямоугольных в плане объемов размерами в осях 30,0x18,0м и 79,2x16,4м. Здание соединено на уровне второго этажа с соседним учебным корпусом № 1 крытым переходом, имеет 4-е входа, один из которых обустроен пандусом для доступности маломобильных групп населения. Учебный корпус № 1 имеет 8 входов, один из которых обустроен пандусом для доступности маломобильных групп населения.

Учебный корпус в осях «1-4» - пятиэтажный, в осях «4-10» - четырехэтажный с подвальным этажом. Изначально вдоль оси «10» к зданию примыкало помещение спортзала, которое было разобрано в 1992 г. в связи с аварийным состоянием.

В конструктивном плане здание запроектировано с продольными несущими стенами и центрально расположенными кирпичными столбами в части здания ограниченной осями «1-4». Несущая способность

					18.03.16/72 – ОБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата		

ФЛ-П Белая Р.Н.

тел./факс (0512) 37-91-68, моб.тел. (050) 939-13-43,

e - mail: belay-a-@ukr.net

Квалификационные сертификаты:

Проектные работы - Серия АР № 000566 от 30.05.12г.

Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений - Серия АЕ № 000447 от 23.07.12г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**Обследование и оценка технического состояния
несущих строительных конструкций гимнастического зала учеб-
ного корпуса №4 ННУ им. В.А. Сухомлинского по адресу: ул. Ни-
кольская, 24, г. Николаев**

20.11.14 – ОБ

Том 1

Физическое лицо - предприниматель



Р.Н. Белая

2014



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 000566

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник

(найменування професії)

Виданий про те, що **Біла Раїса Миколаївна**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **інженер-проектувальник**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** секції Комісії

від **29.05.2012** № **10**, затвердженим президією

Комісії **30.05.2012 № 10-ІП**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **01.06** 20**12** року
за № **555**.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

**інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного
опору та стійкості**

Дата видачі **30.05** 20**12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Губень П.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

2. Сведения о технической документации, ее полноте и качестве. Краткое описание конструктивных решений.

Проектная документация на обследуемое здание выполнена Николаевским филиалом проектного института «ГИПРОГРАД» в 1975 году (проект № 1232-00). Институтом осуществлена привязка типового проекта № 294-2-25 «Спортивный корпус с двумя залами» со стенами из кирпича.

Участок, на котором расположено обследуемое здание ровный, благоустроенный. Современные геологические процессы на территории не проявляются. С Восточной стороны участок граничит с ул. Лагерное поле, отделен от улицы подпорной стенкой, перепад высот по рельефу составляет в среднем два метра, расстояние от подпорной стенки до здания составляет 6,0-7,0 м. С Северной стороны территория граничит с малоэтажной застройкой и отделена от неё подпорной стенкой. С Западной и Южной сторон корпус граничит со зданиями и сооружениями университета. Со стороны двора здание было посажено по существующим отметкам с Северо-Восточной и Юго-Восточной сторон выполнена подсыпка высотой около 2,0 м.

Степень огнестойкости здания - II.

Здание Г-образной формы в плане, обследуемая часть прямоугольная с размерами в осях 36,0x18,0 м, одноэтажная высотой до низа несущих элементов покрытия 8,0 м, общей высотой от уровня земли до верха парапета 13,0 м, имеет 4-е входа, один из которых обустроен пандусом для доступности маломобильных групп населения. В обследуемой части учебного корпуса расположен гимнастический зал.

В конструктивном плане обследуемый зал запроектирован со сборным железобетонным каркасом и несущими торцовыми попе-

					20.11.14 – ОБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата		

ФЛП Белая Р.Н.

тел./факс (0512) 37-91-68, моб.тел. (050) 939-13-43,
e - mail: belay-a-@ukr.net

Квалификационные сертификаты:

Проектные работы - Серия АР № 000566 от 30.05.12г.

Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений - Серия АЕ № 000447 от 23.07.12г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**Обследование и оценка технического состояния
несущих строительных конструкций зданий учебного корпуса №5
ННУ им. В.А. Сухомлинского по адресу: пл. Коммунаров, 1, г.
Николаев, Николаевской области**

06.05.15/13 – ОБ

Том 1

Физическое лицо - предприниматель



Р.Н. Белая

2015



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000447

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(прізвище, ім'я, по батькові)

Виданий про те, що **Біла Раїса Миколаївна**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії

від **10.07.2012** № **4** , затвердженням президією

Комісії **23.07.2012 № 4- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **23.07** 20 **12** року
за № **426**

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і**

споруд.

Дата видачі **23.07** 20 **12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



2. Сведения о технической документации, ее полноте и качестве.

Краткое описание конструктивных решений.

Проектная документация на объект обследования не сохранилась. Частично сохранились чертежи проекта капитального ремонта, выполненные в 1980 г. проектным институтом «Укржилремпроект».

Объект обследования со времени постройки использовался в качестве приюта, общежития и учебного заведения и представляет собой замкнутый комплекс зданий с внутренним двором.

Здания одно и двухэтажные пристроенные друг к другу в форме неправильного четырехугольника со смежными торцовыми стенами:

- учебный корпус литера А-2 - двухэтажная часть объекта ограничена осями «А-В/2-7»;
- одноэтажная часть ограничена осями «А-Ж/1-3 - литера А¹-1;
- одноэтажная часть ограничена осями «А-Г/7-8» - литера А²-1;
- одноэтажная часть ограничена осями «Г-Д/7-8» - литера А³;
- сарай литера Б;
- гаражи литеры В, И, К, литера П - туалет одноэтажные каменные здания пристроенные к учебному корпусу с торцов в Юго- Западной части территории. Здание учебного корпуса имеет 3-и входа, два из которых со свободным доступом для маломобильных групп населения.

Под частью здания учебного корпуса в осях «1-4/А-Г'» расположен подвал.

Участок, на котором расположена территория обследуемого учебного корпуса ровный, благоустроенный, с уклоном в сторону р. Ингул.

Планировка внутреннего двора выполнена для сброса атмосферных

					06.05.15/13 – ОБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата		

ТОВ «Автограф-Н»

Державна ліцензія
Проектні роботи – Серія АВ № 555332

ВИСНОВОК

**про технічний стан несучих будівельних конструкцій
навчального корпусу № 6 МНУ ім. В.О. Сухомлинського
за адресою: вул. Колодязна, 21, м. Миколаїв**

452-14-ТЗ

ТОВ «Автограф-Н»

Державна ліцензія

Проектні роботи – Серія АВ № 555332 від 26.08.2010 р. по 26.08.2015 р.

ВИСНОВОК

**про технічний стан несучих будівельних конструкцій
навчального корпусу № 6 МНУ ім. В.О. Сухомлинського
за адресою: вул. Колодязна, 21, м. Миколаїв**

452-14-ТЗ

Директор ТОВ «Автограф-Н»

Головний інженер проекту

Н. О. Стерпул

Н. О. Стерпул

2014

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 001800

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(підписується професією)

Виданий про те, що Стерпул Ніна Опанасівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (дати — Комісія) від _____ № _____

(рішенням Відповідної _____ ректні Комісії

від 01.03.2013 № 25, затвердженням президією

Комісії 04.03.2013 № 25-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 04.03 2013 року
за № 1718

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд

Дата видачі Київ 04.03 2013 року

Слова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 001092

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник

(найменування професії)

Виданий про те, що Стерпул Ніна Опанасівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____
(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії
від 06.07.2012 № 14 , затвердженим президією
Комісії 09.07.2012 № 14-III).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 11.07 2012 року
за № 1072 .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного
опору та стійкості

Дата видачі 09.07 2012 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Губень П.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

2. Характеристика объемно-планировочных и конструктивных решений.

Здание имеет Г-образную форму в плане с размерами в осях 28,4×49,3м, двухэтажное, с подвальными помещениями в двух частях здания в осях 4 - 6, Г- Г' и в осях 4 - 6, Д' - Д, имеет три входа, один из которых со свободным доступом для маломобильных групп населения. Входы в подвалы организованы снаружи.

К зданию по двум торцам, вдоль осей 2 и Ж выполнены одноэтажные пристройки через деформационный шов.

В основном 2-х этажном здании деформационных швов нет.

Конструктивная система здания – бескаркасная, конструктивная схема – жесткая с несущими продольными и поперечными наружными и внутренними стенами.

Высота подвала до низа перекрытия 2,40...2,80 м.

Высота 1-го этажа до подвесного потолка 4,23м.

Высота 2-го этажа до подвесного потолка 3,60м.

Стены здания в подвале, на первом и втором этажах выполнены из природного камня ракушечника. Толщина стен:

в подвале от 740мм;

на 1-м этаже от 700 до 1140мм;

на 2-м этаже – от 580мм до 800 мм.

Перемычки в подвале клинчатые выполнены из камня-ракушечника, в некоторых местах усилены металлическими элементами. Перемычки на 1-м, 2-м этажах – клинчатые и арочные из камня-ракушечника.

Перекрытие подвала выполнено из монолитных железобетонных плит по несущим металлическим балкам.

Перекрытие над 1-м и 2-м этажами – по деревянным балкам с подшивкой из досок (вскрытие полов и подвесных потолков не производилось).

Кровельное покрытие из шифера по деревянной стропильной системе. Водосток с крыши – организованный, водосточные желоба и трубы из оцинкованной стали. В здании имеется две внутренние эвакуационные лестницы и одна наружная металлическая стремянка для подъема на крышу.

Несущие конструкции внутренних лестниц выполнены из сборных бетонных ступеней по металлическим косоурам или по стенам и косоурам.

По двум торцам здания выполнены кирпичные одноэтажные пристройки с размерами:

- вдоль оси 2 – 6,250×12,650м,

- вдоль оси Ж – 3,550×10,150м.

ТОВ «Автограф-Н»

Державна ліцензія
Проектні роботи – Серія АВ № 555332

ВИСНОВОК

**про технічний стан будівельних конструкцій покрівлі будівлі
навчального корпусу № 11(літ.В-3 II, III поверх)
МНУ ім. В.О. Сухомлинського за адресою: вул. Бузника, 5, м. Миколаїв**

453-14-ТЗ

ТОВ «Автограф-Н»

Державна ліцензія

Проектні роботи – Серія АВ № 555332 від 26.08.2010 р. по 26.08.2015 р.

ВИСНОВОК

**про технічний стан будівельних конструкцій покрівлі будівлі
навчального корпусу № 11(літ.В-3 II, III поверх)
МНУ ім. В.О. Сухомлинського за адресою: вул. Бузника, 5, м. Миколаїв**

453-14-ТЗ

Директор ТОВ «Автограф-Н»

Головний інженер проекту



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 001800

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Стерпул Ніна Опанасівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (дати – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 01.03.2013 № 25 , затвердженим президентом

Комісії 04.03.2013 № 25-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 04.03 20 13 року
за № 1718

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд

Дата видачі 04.03 20 13 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Обследуемое здание прямоугольной формы в плане, габаритные размеры составляют (103,69х18,0) м.

Здание построено в 1967г. как производственно-лабораторный корпус. Университету принадлежит II-III этажи. Собственного входа нет. Вход на этажи осуществляется через пристроенное арендованное помещение и лестницы общего пользования с другими совладельцами, поэтому обустроить пандусом вход на II-III этажи конструктивно не возможно. Существующий грузовой лифт находится в нерабочем состоянии и принадлежит другому владельцу.

Конструктивная схема – здание с полным каркасом. Жесткость и геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются совместной работой элементов каркаса и жестких дисков покрытия. Здание разделено деформационным швом на 8 и 9 шагов колонн.

Фундаменты – столбчатые под колонны. Не обследовались. Вскрытие фундаментов шурфами не производилось.

Каркас – сборный железобетонный.

Наружные стены (самонесущие) здания выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе.

Перегородки – кирпичные, толщиной 120мм.

Покрытие и перекрытия – сборные железобетонные плиты (над третьим этажом – ребристые).

Кровля – плоская рулонная с организованным наружным водостоком. На крыше установлено различное инженерное оборудование. Общий вид крыши приведен на фото 1, 2.

Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки по лестничным маршам.

					453-14	Лист
						4
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ЧП Белая Р.Н.

тел.(0512) 42-16-44, моб.тел. (050) 939-13-43, факс (0512) 37-91-68
e - mail: belay - a -@ukr.net

Квалификационные сертификаты:

Проектные работы - Серия АР № 000566 от 01.06.12г.

Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений - Серия АЕ № 000447 от 23.07.12г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**Обследование и оценка технического состояния
общежития №2 по ул. Дзержинского, 19
в г. Николаеве**

**Заказчик: Николаевский национальный универ-
ситет имени В.О. Сухомлинского**

Заказ: 26.12.12/1

г. Николаев, 2013г.

ЧП Белая Р.Н.

тел.(0512) 42-16-44, моб.тел. (050) 939-13-43, факс (0512) 37-91-68
e - mail: belay - a -@ukr.net

Квалификационные сертификаты:
Проектные работы - Серия АР № 000566 от 01.06.12г.
Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений - Серия АЕ № 000447 от 23.07.12г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**Обследование и оценка технического состояния
общежития №2 по ул. Дзержинского, 19
в г. Николаеве**

**Заказчик: Николаевский национальный универ-
ситет имени В.О. Сухомлинского**


Заказ: 26.12.12/1

Частный предприниматель



Р.Н. Белая

г. Николаев, 2013г.



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000447

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Біла Раїса Миколаївна**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії

від **10.07.2012** № **4** , затвердженням президією

Комісії **23.07.2012 № 4- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **23.07** **20 12** року
за № **426**

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і**

споруд.

Дата видачі **23.07** **20 12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Рассматриваемая территория относится к территории с залеганием просадочных лессовых грунтов. Рельеф местности – спокойный. Современные физико-геологические процессы не проявляются.

2. Сведения о технической документации, ее полноте и качестве. Краткое описание конструктивных решений.

Техническая документация на обследуемое здание представлена «Заказчиком» частично. Документация была разработана Николаевским филиалом проектного института Гипроград на основании типового проекта номер 1.447с-54173. Строительство осуществлялось генподрядной организацией СМУ-8 треста Николаевжилстрой. Здание принято в эксплуатацию в 1987 году.

На момент обследования общежитие функционирует в штатном режиме.

Степень огнестойкости – II.

Степень долговечности – 100 лет.

Класс ответственности – СС3.

Габаритные размеры общежития в осях 69,43х25,03 м. Количество этажей – 9. В объёмно планировочном решении здание выполнено из четырёх типовых отсеков, соединённых двумя лестничными клетками. В отсеках на каждом этаже расположены санитарный блок и вокруг него по периметру восемь жилых комнат и кухня. Жилая площадь общежития – 4053,8 м². Количество комнат – 257 шт. Общежитие рассчитано на 640 мест.

В здании общежития №2 имеются шесть входов, но при этом крайне затруднена возможность организации доступа в здание для маломобильных групп населения (МГН) в связи с особенностями принятых при строительстве объёмно-планировочных решений, а именно: узость коридоров, лестниц и лифтовых шахт. Доступ для МГН в помещения общежития можно организовать только путем проведения глубокой реконструкции здания, предусматривающей вмешательство в несущие конструктивные элементы.